



	<b>КЛАССИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ</b>	<b>ИНФРАКРАСНАЯ ПЕЧЬ ГАЗОВОГО ТИПА</b>
СУШИЛЬНАЯ ПЕЧЬ 100°С	8 - 10 МИНУТ	1 - 2 МИНУТ
ПЕЧЬ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ 200°С	17 - 18 МИНУТ	4 - 5 МИНУТ
ПЕЧЬ СУШКИ ЖИДКОЙ ОКРАСКИ 100°С	20 - 30 МИНУТ	4 - 6 МИНУТ
ВРЕМЯ РАЗОГРЕВА ПЕЧИ ДО РАБОЧЕГО РЕЖИМА	45 - 60 МИНУТ	10 - 15 МИНУТ